СОГЛАСОВАНО

Председатель

ОКТЯБРЬСКОЙ РОО ПООООО ВОИ

Исес А.И. Мироненко



Лиректор ГБУК «Пензенский краеведческий

_музей»

А.В. Павлихин

мая 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Nº 3.1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Музей Н.Н. Бурденко
- 1.2 Адрес объекта 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 2 отдельно стоящих зданий (1 и 2 этажное) объединенных общим переходом, 292,2 кв.м.
- часть здания 1 этаж 67,9 кв. м, вторая часть здания 2 этажа 224,3 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка нет
- 1.4. Год постройки здания 1 эт. здания 1976 г.; 2х эт. здания 1917 г., последнего капитального ремонта - нет данных (передан краеведческому музею в 2010 г).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенский государственный краеведческий музей», ГБУК «Пензенский краеведческий музей»
- 1.7 Юрилический адрес организации (учреждения) 440026 г. Пенза, ул. Красная, 73.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и туризма Пензенской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 440026, г. Пенза, ул. Красная, 71

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация выставок, экскурсий, культурнопросветительская деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды</u>, <u>передвигающиеся на коляске</u>; <u>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата</u>; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) <u>8</u> чел., вместимость <u>50</u> чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

до остановки — «**ПГПУ**» на ул. Лермонтова автобус № 30 - по расписанию маршрутное такси №1, 5, 29, 30, 75, 77;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 630 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковойсигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>нет</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: <u>нет</u>.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	внд
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<i>N</i> ₂ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (О-н, С-п, С-ч) ВНД (К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (О-н, С-п, С-ч) ВНД (К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О-в, О-н, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, С-п, С-ч)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О-н, О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, С-п, С-ч)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Здание музея признано доступным частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата верхних конечностей, с полным и частичным нарушением слуха и нарушением умственного развития. Доступно условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, с полным и частичным нарушением зрения. Временно не доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для решения вопросов доступности для ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) необходимо:

- Выйти с предложением на Администрацию города Пензы о приведении в соответствие остановочных комплексов (оборудовать информационной системой, тактильной разметкой); о приведении высоты бордюров в соответствие с нормативом; о нанесении предупреждающей окраски на все предметы, могущие создать трудности для МГН по пути следования к музею; о адаптации путей передвижения и препятствий на маршруте; о обозначении тактильной плиткой деревьев, выступающих элементов зданий, изменений направления движения, пешеходных переходов; о приведении в соответствие с нормативами ширины пешеходной части;
- Оборудовать здание музея информационной, навигационной системой, соответствующими знаками.
- Оказывать МГН ситуационную помощь силами сотрудников музея, прошедшими инструктаж, обучить 2-х сотрудников по программе «Формирование доступной среды на объектах социальной инфраструктуры» с получением сертификата и внесением информации об обучении в Федеральный реестр дополнительного образования, чтобы была возможность организовать на объекте работу по инструктированию персонала.

- Обозначить на схемах (в том числе и мнемосхемах) наиболее оптимальные пути движения зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также отганизовать систему оповещения в случае пожара и других аварийных ситуациях и обозначить знаками пути эвакуации.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА):

- Оборудовать кнопками вызова персонала (лестница уличная позади объекта, лестница перед центральной входной группой, парковка), а также кнопками экстренного вызова персонала - санитарно-гигиенические помещения;
- Приобрести инвентарные пандусы для обеспечения преодоления препятствий в виде порогов.

для людей, передвигающихся на колясках:

- Оборудовать пандус в соответствии с ГОСТ;
- Оборудовать кнопками вызова персонала (пандус);
- Обеспечить ситуационную помощь.

для людей с инвалидностью (нарушение слуха):

- Оснастить индукционным оборудованием кассу объекта.
- Обеспечить наглядное информирование о путях передвижения по объекту и путях эвакуации, о оказываемых на нем услугах и о действиях в чрезвычайных ситуациях; ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ:
- Установить тактильные мнемосхемы;
- Установить тактильную разметку, таблички и указатели;
- Выделить крайние ступени лестниц контрастным цветом;
- Обозначить препятствия контрастной разметкой и обеспечить огораживание стеклянных и других опасных конструкций;
- Обеспечить ситуационную помощь.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, ремонт текущий, организационные мероприятия, индивидуальное решение с
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, организационные мероприятия, индивидуальное решение с

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выйти с предложениями на Администрацию города Пензы
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, ремонт текущий, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ с 2023 года по 2031 год

в рамках исполнения План мероприятий программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации $\underline{\Pi} \underline{\Pi} \underline{B}$

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Согласование в одном из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории г. Пенза, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги согласно ст. 15 181-ФЗ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкета (информация об объекте) от « 19 » апреля 2023 г.,
- 2. Акта обследования объекта от « 19 » апреля 2023 г.

^{4.4.} Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

^{4.5.} Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата на сайте «Карта доступности»

- Э Решение Комиссии: здание музея признано доступным частично для инвалидов с варушением опорно-двигательного аппарата верхних конечностей, с полным и частичным варушением слуха и нарушением умственного развития. Доступно условно для инвалидов с варушением опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, с полным и частичным варушением зрения. Временно не доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках от « 05 » мая 2023 г.
- 4. Все мероприятия по адаптации и повышению доступности объектов и услуг инвалидов и других маломобильных групп населения согласовывать с Министерством по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

Председатель комиссии: Директор

А.В. Павлихин

Члены комиссии:

Инженер

А.Е. Панкратов

Эксперт

С.В. Вихличев

Эксперт

С.В. Тюренков



AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3.1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Музей Н.Н. Бурденко
- 1.2. Адрес объекта 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 2 отдельно стоящих зданий (1 и 2 этажное) объединенных общим переходом, 292,2 кв.м.
- часть здания 1 этаж 67,9 кв. м, вторая часть здания 2 этажа 224,3 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка нет
- 1.4. Год постройки здания 1 эт. здания $\underline{1976}$ г.; 2х эт. здания $-\underline{1917}$ г., последнего капитального ремонта нет данных (передан краеведческому музею в $\underline{2010}$ г).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) <u>Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенский государственный краеведческий музей»</u>, ГБУК «Пензенский краеведческий музей»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 440026 г. Пенза, ул. Красная, 73.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и туризма Пензенской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 440026, г. Пенза, ул. Красная, 71

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация выставок, экскурсий, культурно-просветительская деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

- 15 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды</u>, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, высушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 16 Птановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 8 чел., вместимость 50 чел.
- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

то остановки – «ПГПУ» на ул. Лермонтова автобус № 30 - по расписанию маршрутное такси №1, 5, 29, 30, 75, 77;

Натичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 630 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 10–15 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковойсигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>нет</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Ne π\π	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	· <u>·</u>
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, ремонт текущий, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, организационные мероприятия, индивидуальное решение с
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выйти с предложениями на Администрацию города Пензы
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, ремонт текущий, организационные мероприятия, индивидуальное решение с

Размешение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано на Саркатись образание Павлихин А.В. директор, телефон 8(8412)52-24-70



Директор ГБУК, «Пензенский краеведческий

музей»

А.В. Павлихин

19» апреля 2023 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3.1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Музей Н.Н. Бурденко
- 1.2. Адрес объекта 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 2 отдельно стоящих зданий (1 и 2-этажное), объединенных общим переходом, 292,2 кв.м.
- часть здания 1 этаж 67,9 кв. м, вторая часть здания 2 этажа 224,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка нет
- 1.4. Год постройки здания 1 эт. здания $\underline{1976}$ г.; 2х эт. здания $\underline{1917}$ г., последнего капитального ремонта нет данных (передан краеведческому музею в $\underline{2010}$ г).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенский государственный краеведческий музей», ГБУК «Пензенский краеведческий музей»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 440026 г. Пенза, ул. Красная, 73.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и туризма Пензенской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты <u>440026, г. Пенза, ул. Красная, 71</u>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация выставок, экскурсий, культурно-просветительская деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды</u>, передвигающиеся на коляске; <u>инвалиды</u> с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) $\underline{8}$ чел., вместимость - $\underline{50}$ чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

до остановки – «**ПГПУ**» на ул. Лермонтова автобус № 30 - по расписанию маршрутное такси №1, 5, 29, 30, 75, 77;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 630 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>нет</u>
 Их обустройство для инвалидов на коляске: <u>нет.</u>

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

		Состояние доступности,	Приложение	
Ne m/m	Основные структурно- функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов	№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-		
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (О-н, С-п, С-ч) ВНД (К)	1	2-5
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (О-н, С-п, С-ч) ВНД (К)	3	6-11
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)	1, 2, 3	12-18
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О-в, О-н, Г-п, Г- ч, У) ДУ-И (К, С-п, С-ч)	2	19
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	внд		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект признан доступным частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата верхних конечностей, с полным и частичным нарушением слуха и нарушением умственного развития. Доступно условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, с полным и частичным нарушением зрения. Временно не доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, ремонт текущий, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, организационные мероприятия,

		индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выйти с предложениями на Администрацию города Пензы
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, ремонт текущий, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP

- 4.2. Период проведения работ с 2023 года по 2031 год
- в рамках исполнения План мероприятий программы «Доступная среда»
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступнос	ти)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):	
4.4.1. согласование на Комиссии	
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступ	ной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)	
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования	и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) Министерство	
охране памятников истории и культуры Пензенской области	
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;	
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)	
Министерство культуры и туризма Пензенской области;	
4.4.5. согласование в одном из общественных объединений инвалидов, осуществляющ	цих
свою деятельность на территории г. Пенза, мер для обеспечения доступа инвалидов к мес	
предоставления услуги согласно ст. 15 181-ФЗ;	
4.4.6. другое	
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объек	кта
(universe de la constante de	

— терормация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта терормация на сайте «Карта доступности»

5. Особые отметки

приложения:

Регодътаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	=	Л.
2. Эхода (входов) в здание	на	3	Л.
В Путей движения в здании	на	<u>6</u>	л.
4 Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	Л.

Результаты фотофиксации на объекте Музей Н.Н. Бурденко на <u>10</u> л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ Музей Н.Н. Бурденко на 8 л.

🖘 Системы информации (и связи) на объекте

от ванное обязательство объекта культурного наследия Музей Н.Н. Бурденко на <u>14</u> л.

Притое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Директор Павлихин А.В.

Члены рабочей группы

Инженер Панкратов А.Е.

Эксперт Вихличев С.В.

Эксперт Тюренков С.В.

Управленческое решение согласовано « <u>05</u> » <u>мая</u> 2023 г. (Акт согласования с общественным объединением инвалидов) Комиссией по проведению обследования и паспортизации Пензенский государственный краеведческий музей.

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3.1 от « 19 » апреля 2023 г.

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

<u>Музей Н.Н. Бурденко</u> 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова,28

	Наименование функционально- планировочного элемента		лич		Выявленные нар	•	Работы по адап объектов	тации
№ π/π		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие: - хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); - наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); - выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; - наличие мест отдыха.						

II Заключение по зоне:

	Состояние	Прило	жение	Рекомендации
Наименование структурно- функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	_			_

Комментарий к заключению: -

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3.1 от « 19 » апреля 2023 г.

I Результаты обследования:2. Входа (входов) в здание

Музей Н.Н. Бурденко 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 28

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные нарушо и замечания	ения	Работы по адаптации объектов	
№ п/п	№ функционально-	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью центрального входа)	ecTb		2	Отсутствует тактильная контрастная информация об учреждении; перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели; обозначение доступного входа международным знаком доступности для инвалидов; отсутствует система вызова помощи персонала.	К О-н С-п С-ч	Установить тактильную информационную табличку об учреждении с использованием рельефнолинейного шрифта, а также рельефноточечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема п. 6.5.3, 6.5.9 СП 59.13330.2020, установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед дверью и лестницей по ГОСТ Р 52875-2019 п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, обозначить доступный вход международным	Текущи й ремонт, организ ационн ые меропри ятия, индивид уальное решение с ТСР

							знаком доступности для инвалидов по ГОСТ Р 52131-2019 п.6.5.1-6.5.3 СП 59.13330.2020, установить систему вызова помощи персонала и расположить панель вызова на высоте 0,85-1,1 м перед лестницей на контрастной табличке с шрифтом Брайля и выпуклым шрифтом п.6.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2020.	
2.4	Дверь (входная центрального входа)	ectb		2	Отсутствует контрастность ручки двери к полотну; ширина двери - 0,77 м, порог двери - 0,115 м, порог после двери - 0,07 м; прозрачное полотно двери не промаркировано, нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте - 0,74 м.	К О-н С-п С-ч	На ручку двери нанести контрастную маркировку п. 6.4.1 СП 59.13330.2020, дверной проем привести в соответствие с нормативом в свету не менее 0,9 м п.6.1.5 СП 59.13330.2020, привести высоту порогов двери к нормативному показателю - 0,014 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, нанести на прозрачное полотно двери яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м, расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м п. 6.1.6 СП 59.13330.2020.	Капитал ьный ремонт, организ ационн ые меропри ятия, индивид уальное решение с ТСР
2.5	Тамбур (после двери центрального входа)	есть	1	3, 4, 5	Тамбур не соответствует нормативу: глубина тамбура 1,73 м, ширина 1,84 м; незакрепленный грязевой коврик перед дверью; ширина двери – 0,75 м; порог двери – 0,03 м; отсутствует контрастность двери с прилегающей поверхностью, отсутствует	К О-н С-п С-ч	Провести реконструкцию тамбура обеспечив размеры 2,45 х 1,6 м, глубина тамбура при реконструкции должна будет обеспечивать для разворота кресла-коляски между дверями расстояние 1,4 м п. 6.1.8, 6.2.1 СП 59.13330.2020, закрепить грязевой коврик перед входной дверью п. 6.2.7 СП 59.13330.2020, дверной проем привести в соответствие с нормативом в свету не менее 0,9 м п.6.1.5 СП 59.13330.2020,	Капитал ьный ремонт, организ ационн ые меропри ятия, индивид уальное решение с ТСР

				контрастность ручки		привести высоту порога		
				двери к полотну.		двери к нормативному		
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		показателю - 0,014 м		
						п. 6.2.4 СП 59.13330.2020,		
						обеспечить контрастность		
						двери к поверхности		
						стены, на ручку двери		
						нанести контрастную		
						маркировку п. 6.4.1		
						СП 59.13330.2020.		
	- осно	овным	требо	ванием к этой зоне явля	ется на	аличие в здании как миниму	м одного	
	входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений							
OLIHME	здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило,							
ОБЩИЕ	выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других							
требования к						параметров по входной зоне;		
зоне							'	
	- при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом; - при входе с уровня поверхности земли элементы - лестница (наружная), пандус							
	- при входе с уровня поверхности земли элементы - лестница (наружная), пандус (наружный), входная площадка (перед дверью) могут отсутствовать							
	(нару	жныи)	, вход	ная площадка (перед двер	рью) мо	луготсутствовать		

	Состояние доступности	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
Наименование структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г- ч, У) ДУ-И (О-н, С-п, С- ч) ВНД (К)	1	2-5	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3.1 от « 19 » апреля 2023 г.

I Результаты обследования: 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

<u>Музей Н.Н. Бурденко</u> 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова,28

	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
№ π/π		планировочного	планировочного	планировочного	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание
3.1	Лестница от двери в вестибюль	есть		6	Верхняя площадка лестницы 1,15х1,15 м; ступени обустроены углом; отсутствуют поручни; высота подступенков – 0,11 – 0,15 м; отсутствуют тактильные наземные предупреждающие указатели перед и после лестницы и контрастная разметка ступеней; отсутствует тактильная маркировка на лестничных поручнях.	К О-н О-в С-п С-ч	Привести размеры верхней площадки лестницы к нормативу 1,5 х 1,5 м п. 6.2.9 СП 59.13330.2020; реконструировать лестничный марш, обустроить ступени по ширине одного размера п. 6.2.8 СП 59.13330.2020; лестницу с двух сторон оборудовать поручнями округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м на высоте 0,9 м, расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м, верхний и нижний края поручней пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части, перед нижним и верхним маршами лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы	Капитальн ый ремонт, организац ионные мероприят ия, индивидуа льное решение с ТСР		

						лестничных маршей на 0,3	
						м, форма завершающих частей поручней должна	
						быть травмобезопасной: с	
						плавным завершением вниз, в сторону стены	
						п. 5.1.13, 6.2.11, 6.2.12	
						СП 59.13330.2020,	
						привести высоту подступенков к нормативу 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м) м п. 6.2.8	
						СП 59.13330.2020;	
						установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед и после препятствия по ГОСТ Р 52875-2019 п. 6.2.3	
						СП 59.13330.2020;	
						по всей длине проступей	
						краевых ступеней лестничных маршей	
						нанести	
						противоскользящие полосы, контрастные с	
						поверхностью ступени,	
						шириной 0,08 - 0,1 м, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020,	
						на всех поручнях нанести	
						тактильно-контрастную разметку вверху и внизу	
						поручня п.5.1, 5.2	
						ГОСТ Р 59602-2021 п. 6.2.12	
						СП 59.13330.2020.	
				Отсутствует		Установить информационную	
				информационная мнемосхема объекта с		мнемосхему объекта с	
				описанием доступного		доступным сервисом и	
				сервиса и путей		путем движения выполненную в	
				движения;		доступном для	Капитальн
				отсутствуют зоны	К	посетителей с	ый ремонт,
				отдыха для инвалидов	О-н О-в	нарушением зрения п. 6.5.2, 6.5.12	организац
2.0	Вестибюль,			на креслах-колясках и других категорий МГН;	С-п	СП 59.13330.2020,	ионные
3.2	зона ожидания	есть	3	OTTON MOTERNA MOTERNA	С-ч	предусмотреть зоны	мероприят ия,
				отсутствуют на основных путях	Г-п Г-ч	отдыха для инвалидов на	индивидуа
				движения перед	У	креслах-колясках и других категорий МГН с	льное
				открытыми входами на лестничные клетки,		указательными знаками	решение с ТСР
				открытыми		п. 6.2.5 СП 59.13330.2020,	
				лестничными маршами,		нанести на основных	
				препятствиями по ходу движения		путях движения перед	
				предупреждающие		открытыми входами на лестничные клетки,	
				 тактильные напольные		открытыми лестничными	

				указатели и контрастная разметка препятствий; отсутствуют указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.		маршами предупреждающие тактильные напольные указатели, а на препятствия — контрастную разметку п. 6.2.3,6.4.1 СП 59.13330.2020, оборудовать указателями направления пути к ближайшему доступному элементу по ГОСТ Р 52875-2018 п. 6.2.3 СП 59.13330.2020.	
3.3	Коридор	есть	7	Ширина пути движения – 1,27 м, отсутствуют тактильные наземные указатели; отсутствуют средства информационной поддержки и навигации.	К С-п С-ч	Привести в соответствие ширину проходов — должно быть 1,8 м п. 6.2.1 СП 59.13330.2020, оборудовать путь движения тактильными наземными указателями по ГОСТ Р 52875-2018 п. 6.2.3 СП 59.13330.2020, установить систему средств информационной поддержки и навигации п. 6.5.3 СП 59.13330.2020.	Капитальн ый ремонт, организац ионные мероприят ия, индивидуа льное решение с ТСР
3.4	Лестница (внутри здания)	ecTb	8	Ширина лестницы — 1,27 м; высота подступенков — 0,08 - 0,2 м; отсутствуют поручни по бокам лестницы; отсутствуют тактильные наземные предупреждающие указатели перед и после лестницы и контрастная разметка ступеней; отсутствует тактильная маркировка на лестничных поручнях.	О-н С-п С-ч	Ширину лестницы привести к нормативу 1,35 м п. 6.2.24 СП 59.13330.2020, привести высоту подступенков к нормативу 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м) м п. 6.2.8 СП 59.13330.2020; лестницу с двух сторон оборудовать поручнями округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м на высоте 0,9 м, расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м , верхний и нижний края поручней пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части, перед нижним и верхним маршами лестницы следует предусматривать	Капитальн ый ремонт, организац ионные мероприят ия, индивидуа льное решение с ТСР

						завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м, форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону стены п. 5.1.13, 6.2.11, 6.2.12 СП 59.13330.2020, установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед и после препятствия по ГОСТ Р 52875-2019 п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; по всей длине проступей краевых ступеней лестничных маршей нанести противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени, шириной 0,08 - 0,1 м, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, на всех поручнях нанести тактильно-контрастную разметку вверху и внизу поручня п.5.1, 5.2 ГОСТ Р 59602-2021 п. 6.2.12 СП 59.13330.2020.	
3.5	Пандус (внутри здания)	нет		лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	К	Для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов, использующих кресла коляски использовать инвентарный пандус или приобрести мобильный подъемник п. 6.1.3, 6.2.8, 6.2.9 СП 59.13330.2020.	Организац ионные мероприят ия, индивидуа льное решение с ТСР
3.6	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		лестницы не дублируются лифтами или подъёмными устройствами	К	Для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов, использующих кресла коляски использовать инвентарный пандус или приобрести мобильный подъемник п. 6.1.3, 6.2.8, 6.2.9 СП 59.13330.2020.	Организац ионные мероприят ия, индивидуа льное решение с ТСР

	вниз, в сторону ограждения или стены, расстояние любой прилегающей поверхности до поручней в свету должно быть не менее 0,06 м п. 5.1.13 СП 59.13330.2020;
	следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 п. 6.2.32 СП 59.13330.2020.
ОБЩИЕ требования к зоне	- с точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям; - требование к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации;

Наименование	Состояние доступности	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г- ч, У) ДУ-И (О-н, С-п, С- ч)	3	6-11	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с	
	ВНД (К)			TCP	

Комментарий к заключению: требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3.1 от « 19 » апреля 2023 г.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

<u>Музей Н.Н. Бурденко</u> 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова,28

			аличи емент		Выявленные наруше и замечания	ния	Работы по адаптации объектов	
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего рия)		Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания (Зал №1,2,3 идущие подряд без дверей между ними)	ectb	1 2 3	12 13 14 15 16 17 18	Отсутствует информационная табличка перед входной дверью; ширина дверного проема в свету — 0,84м, высота ручки двери — 1,18м, высота порога двери — 0,055 м; ширина проходов между залами - 0,86 м; имеется не закрепленный ковер в проходе между залами; неогороженные тактильной плиткой и разметкой, бортиками препятствия и стеклянные поверхности; отсутствуют для инвалидов по зрению объемные модели экспонируемых	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	У входной двери в зал следует установить со стороны ручки информационную табличку помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, дверной проем привести в соответствие с нормативом ширина в свету не менее - 0,9 м п. 6.1.5 СП 59.13330.2020, ручку двери расположить на высоте 0,85 - 1,1 м п. 6.4.2 СП 59.13330.2020, привести высоту порога двери к нормативному показателю - 0,014 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020,	Капиталь ный ремонт, организац ионные мероприя тия, индивиду альное решение с ТСР

				объектов, рельефнографических изображений, видеогидов для инвалидов по слуху.	ширину проемов между залами увеличить до - 0,9 м п. 6.1.5 СП 59.13330.2020, закрепить ковровое покрытие на пути движения п. 6.2.7 СП 59.13330.2020, оборудовать путь движения тактильными наземными направляющими и		
					предупреждающими указателями по ГОСТ Р 52875-2018 п. 6.2.3 СП 59.13330.2020,		
					установить систему средств информационной поддержки и навигации п. 5.1.3 СП 59.13330.2020,		
					оградить опасные участки, обозначить места, непредусмотренные к доступу посетителям п. 4.3 СП 59.13330.2020;		
					предусмотреть места для размещения предназначенных для инвалидов по зрению объемных моделей		
					экспонируемых объектов, рельефнографических изображений, видеогидов для инвалидов по слуху п. 8.6.9 СП 59.13330.2020.		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного согласования с организатором посещения специальной группы - реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты населения - с точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий — наружу; - помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли;					

	- размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних
	этажах зданий

	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Наименование структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото		
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С- ч)	1, 2, 3	12-18	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР	

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) — (Экспозиционные залы) не соответствует требованиям. универсального дизайна. Для обустройства требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3.1 от « 19 » апреля 2023 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

<u>Музей Н.Н. Бурденко</u> 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова,28

Наименование		Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катего рия	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	нет				•			
5.2	Душевая/ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	2	19	Отсутствует информационная табличка зоны обслуживания; отсутствует знак доступности для МГН; высота вешалок – 1,66 м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч,	Установить информирующую тактильную табличку для идентификации с использованием рельефнолинейного шрифта, а также рельефноточечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края проема п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, обозначить знаком доступности для МГН зону обслуживания п 6.5.1 СП 59.13330.2020, крючки для одежды расположить на высоте 1,4 м п. 8.1.7 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт, организа ционные мероприя тия	
	общие требования к зоне - наличие на объекте (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более). Организациями культуры обеспечиваются:								

- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы и возможности получения
услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том
числе, окон касс, проходов);

⁻ условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы

		Прило	жение	
Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О-в, О-н, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, С-п, С-ч)	2	19	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: не требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтных работ.

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3.1 от « 19 » апреля 2023 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

<u>Музей Н.Н. Бурденко</u> <u>440026 г. Пенза, ул. Лермонтова,28</u>

			алич		Выявленные наруше	ения	Работы по адаптации объектов		
	Наименование	ЭЛ	емен	та	и замечания	h	т иссты не идинтидни се	Denieb	
№ π/π	Паименование функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	нет			визуальная информация отсутствует	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	оснастить техническими средствами информации: 1. печатными носителями статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.); 2. электронными носителями статической и динамической информации (табло, экраны, мониторы, дисплеи и т.п.) в том числе средства, дублирующие звуковую информацию (для глухих) и сурдоперевода (для глухих); 3. световыми маяками, сигнальными устройствами, интерактивными средствами отображения информации п. 6.5 СП 59.13330.2020	Капитал ьный ремонт, организа ционные меропри ятия, индивид уальное решение с ТСР	
6.2	Акустические средства	нет			акустические средства отсутствуют	Г-п Г-ч	обустроить информационной системой для слабослышащих: 1. акустическими устройствами (речевыми синтезаторами, оповещателями, репродукторами и т.п.) в том числе устройствами звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и слепых); 2. вспомогательными аудиосистемами с индукционным контуром и их элементами (устройства	Капитал ьный ремонт, организа ционные меропри ятия, индивид уальное решение с ТСР	

						звукового дублирования, наушники и др.). п. 6.5 СП 59.13330.2020			
6.3	Тактильные средства	нет		предупреждающие и направляющие элементы информирования для инвалидов отсутствуют; объект не оснащен знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	С-п, С-ч	оснастить тактильными средствами информации: 1. печатными носителями статической информации, выполненными рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.); 2. тактильными мнемосхемами; 3. направляющей и предупреждающей тактильной плиткой п. 6.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2019	Капитал ьный ремонт, организа ционные меропри ятия, индивид уальное решение с ТСР		
	общие требования к зоне - Объекты оснащаются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в легко читаемой и понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями, дублированием систем информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования. - Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). - Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объекта; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.								

	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
Наименование структурно- функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Системы информации на объекте	внд			Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР	

Комментарий к заключению: для обеспечения системы информации на объекте требуются продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств.




Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19